



Con el apoyo de la Corporación OSSO


COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

EVALUACIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y BASES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA





Vías inadecuadas



Ningún manejo de aguas Iluvias



Vivienda abandonada



ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR CARTOGRAFÍA SOCIAL



Obras de infraestructura inconclusas

Fuentes:

Cartografía base: Plan Maestro de Alcantarillado, 1994; escala 1:2000, con complementaciones del OSSO para el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, 1998.

Cartografía temática:

Imagenes LANDSAT por cortesía de PROSIS S.A. Modelos de relieve, de elevación digital, de sombras y de pendientes, OSSO, 1999

Cartografía social de fundación LA MINGA, 1998

Proyección Conforme de Gauss, Esferoide Internacional de 1924. Coordenadas planas referidas al orígen oeste del IGAC, con coordenadas geográficas 77°4′51.3" W y 4°35′56.57" N, al cual se le asignaron las coordenadas planas 100000 m.E., 100000 m N.

COMUNA 6

Fotomosaico:

de 1998.

OSSO para el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, 1998, a partir de fotografías aéreas del IGAC, vuelo C - 2637, del 21 de febrero


Septiembre de 2000



Pavimento fracturado. ¿calidad de la obra? ¿hundimiento?



Puente palafítico



Comunas

Límite de comuna

Tanque de agua

Tanque de combustible