




Río Murri.
Deslizamiento por socavación de orillas sobre margen izquierdo afectando Colinas del Terciario.

Paloblanco.
Desplome de orillas por socavación en el río Atrato (deslizamiento)



Río Murri.
Erosión de orillas sobre diques aluviales recientes.

Figura 10.1 Erosión de orillas.



- 1 rio sucio con 1/2 dia de camino pasa al brazo de la larga, que desagua aguas del rio sucio al Atrato
La cabecera del brazo principal con la antigua madre del rio esta corto rato mas arriba
- 2 El rio Jiparado por el qual hay camino a la mar del Sur con corto paso por tierra
- 3 Madre del rio Sucio cerrada ahora con palisadas y no practicable por potros

Figura 10.2 Mapa parcial del curso del río Atrato, 1816

A. Velásquez (1991) para UNDRO con fuente en el Archivo General de Indias (AGI, Sevilla).



Fuente: Villegas Editores (1995).

Figura 10.3 Imagen Spot, Delta del río Atrato, aprox. 1989.